

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

REINFORCED PERIMETER STRIP

De Reinforced Perimeter Strip wordt gebruikt voor het bevestigen van ongecacheerde SealEco EPDM membranen in de kim en ter hoogte van dakdoorbrekingen. Deze strook bestaat uit een gewapende EPDM strook partieel voorzien van een EPDM Seam Tape. Het product is gewapend en flexibel en zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen. Reinforced Perimeter Strip wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.



Technische data

Basis:	Synthetisch rubber
Kleur:	Zwart
Dikte EPDM:	1.14 mm
Breedte EPDM:	152 mm
Tape dikte:	0.9 mm
Tape breedte:	76 mm
Bewaartijd:	12 maanden in ongeopende verpakking. Bewaar droog tussen +5°C en 30°C.

Verpakking

Breedte (mm)	Rollengte (m)	Rollen/doos	Gewicht/doos (kg)	Dozen/pallet
152	30.48	2	19.0	36

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

De te verbinden EPDM membranen zullen perfect droog en proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooiën of enige vorm van spanning. Verontreinigde oppervlakken dienen gereinigd te worden met Cleaning Wash 9700 alvorens de Single Ply Primer aan te brengen. Rol de Reinforced Perimeter Strip naast de opstand uit. Positioneer het gedeelte van de strip zonder tape tegen, of vlak naast, de opstand en bevestig deze mechanisch om de 200 mm h.o.h. in de ondergrond met behulp van de correcte schroeven en drukverdeelplaatjes of battenbars. De bevestigers mogen maximaal 50 mm vanuit de dakdoorbreking of opstand verwijderd zijn. Plooi het EPDM membraan terug zodanig dat de strook net zichtbaar is en het membraan parallel gepositioneerd is. Markeer de breedte van de tape op het EPDM membraan. Breng hier de Single Ply Primer op aan volgens de richtlijnen met een scrubber. Laat de Single Ply Primer volledig handdroog worden. De maximale open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C 50% RV).

Verwijder de beschermfolie van de tape zodra de Single Ply Primer handdroog is en verkleef het membraan spanningsvrij op de Reinforced Perimeter Strip. Druk eerst de folie handmatig aan en rol nadien het verkleefde gedeelte met een siliconen aandrukrol stevig aan, eerst dwars over de tape en vervolgens in de lengterichting om luchtinsluiting te vermijden.

De Reinforced Perimeter Strip mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij gebruikstemperaturen tussen 5°C en 15°C de Reinforced Perimeter Strip op kamertemperatuur bewaren tot op het moment van gebruik.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.