

# TEKNISKT DATABLAD

## EPDM COVER TAPE

EPDM Cover Tape är gjord av härdad EPDM laminerad med ett självhäftande lager av ohärdad EPDM, den används för att ansluta och sammanfoga SealEco EPDM membran. Den kan också användas för reparationer och detaljer i två dimensioner, dessutom kan den användas till att dölja mekanisk infästning. EPDM Cover Tape är flexibel och ger en omedelbar vidhäftning när den kommer i kontakt med membranet, observera att den alltid skall användas i kombination med Single Ply Primer.



### Tekniska data

<b>Bas:</b>	Syntetiskt gummi
<b>Färg:</b>	Svart
<b>Tjocklek:</b>	1.8 ± 10% mm
<b>Vikbarhet vid låg temperatur:</b>	-40°C
<b>Brottöjning:</b>	> 300%
<b>Hållbarhet:</b>	24 månader i originalförpackning. Lagra svalt och torrt i originalförpackning vid temperatur +5°C och 30°C.

### Förpackning

Bredd (mm)	Längd rulle (m)	Rullar/kart.	Vikt/kart. (kg)	Kart./pall
152	30.5	2	23.6	18
229	30.5	1	17.7	36
305	15.25	1	12.2	36
457	15.25	1	17.2	24

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

### Arbetsbeskrivning

EPDM membranet som skall sammanfogas skall vara torrt, rent och fritt från veck eller spänningar. Om nödvändigt, membranet kan rengöras med Cleaning Wash 9700 före sammanfogning.

Använd en märkpenna eller krita, markera positionen som sedermera Cover Tape skall ha. Applicera Single Ply Primer med scrubber och pad över hela ytan där EPDM Cover Tape skall ligga, låt lösningsmedlet avdunsta och tills ytan är beröringstorr men fortsatt klibbig. Lämna inte ytor exponerade längre än 20 minuter (vid 20 °C och 50% relativ luftfuktighet).

Rulla ut EPDM Cover Tape över hela skarvområdet så att en minsta skarvbred på 76mm uppnås. Ta bort PE folien i en 45° vinkel och passa samtidigt på att trycka med handen membranet. Håll släpp folien låg till takytan för att minska luftfickor. Rulla skarven med en silikontryckrulle på 40mm. Först över skarven, börja med att trycka från mitten av tejpens och arbeta dig ut mot kanterna detta för att minimera risken för inestängd luft. Försegla alla klippta kanter med Sealant 5590. EPDM Cover Tape skall inte installeras vid temperaturer under 5 °C och inte över 40 °C eller vid nederbörd, dimma, vid hård vind eller vid risk för kondensation på ytan. När arbete och installation skall ske i temperaturer +5-15 °C rekommenderar SealEco att EPDM Cover Tape skall förvaras i rumstemperatur före användning.

Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

### Notera

Läs säkerhetsbladet (MSDS) innan användning

### OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).